



Section Syndicale du bâtiment DAE DB

## **LA VÉTUSTÉ NE RIMERA JAMAIS AVEC SECURITE**

Ce mercredi 24 mars 2010 au secteur porte flux A éq B, un accident grave a été évité de justesse.

Un chariot strike zone s'est renversé sur la chaîne, les 4 travailleurs présents à ce poste ont eu le réflexe de se reculer.

Ce problème persiste depuis plus de 2 mois, le délégué CGT du secteur à interpellé à plusieurs reprises la direction sur ce danger grave et imminent.

Il aura fallu l'intervention des militants CGT du secteur pour que Mr Savary daigne enfin examiner un problème qu'il connaît depuis belle lurette. Bonjour la réactivité !

Comme à son habitude, la direction et ses collaborateurs attendent l'extrême limite pour agir, quitte pour cela à mettre en cause l'intégrité physique des travailleurs.

Après discussion avec l'AM2, Mr Savary, ce dernier nous a certifié que le problème que nous avons relevé serait réglé dans les plus brefs délais.

Concernant la section syndicale CGT du bat DAE DB, nous ne lui donnerons pas de chèque en blanc et suivrons toutes les évolutions avec beaucoup d'attention.

Pour l'heure, les élus CHSCT CGT n°6 ont demandé la tenue d'un CHSCT extra afin d'obliger la direction de régler enfin ce problème.




### **BULLETIN D'ADHESION**

Nom : \_\_\_\_\_ Mat : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_ Bat : \_\_\_\_\_ CF : \_\_\_\_\_

Le 25/03/2010

Site Internet : [www.cgtrenaultdouai.com](http://www.cgtrenaultdouai.com)

 : 39591