



## **SYNDICAT CGT RENAULT DOUAI.**

**☎: 03.27.87.22.67**  
**FAX:03.27.96.89.38**  
**Intérieur:39591**  
**cg Renaultdouai@wanadoo.fr**

**BP40 040**  
**59553 CUINCY**

Douai le 23/03/2010

**lettre ouverte  
aux travailleurs du Bt C**

**Mr DESCAMPS Philippe**  
**Président des CHSCT**  
**De L'usine George Besse**  
**Renault Douai**

Monsieur le président,

Je viens vers vous, suite à un disfonctionnement qui perdure depuis plusieurs semaines, sans qu'une solution permettant au personnel de travailler sereinement et en toute sécurité soit trouvée.

En effet, à maintes reprises, les militants CHSCT CGT du Bt C ont interpellé le chef du département peinture Mr DEUDON à propos des risques qu'il faisait encourir aux travailleurs du poste IFF pavillon flux B.

La cause à ce jour, étant un départ incontrôlé des véhicules alors que l'opérateur évolue au niveau du bloc moteur. Vous comprendrez aisément que cette position soumet ce dernier à des risques dont les conséquences pour sa santé pourraient s'avérer très grave. Par le passé, un opérateur s'est fait accrocher par le bras et c'est au prix d'un reflex qu'il a évité la blessure. Bien entendu, les militants CHSCT CGT ont demandé la tenue d'un CHSCT extra d'où aucune avancée significative n'a vu le jour.

Par conséquent, face à la dangerosité du problème qui relève d'une faute inexcusable de l'employeur, nous vous demandons d'intervenir au plus vite sur ce problème.

Recevez, Monsieur le Président, mes salutations.

Pour le syndicat  
Le secrétaire général  
POTTIEZ Guy

*Copie à Mr l'inspecteur du Travail*